



TÜRK LOYDU

TL No : 3123
Rapor No : 9768/13

KALDIRMA MAKİNASI PERİYODİK KONTROL RAPORU

Genel Bilgiler: (İEKSGŞ Yönetmeliği Ek-III Madde 1.7.1)

Firma Adı	CEMRE MÜHENDİSLİK GEMİ İNŞAAT SAN TİC LTD ŞTİ		
Firma Adresi	Tersaneler Cad.Sok.No:4/A Hersek Köyü Altınova - YALOVA		
Per. Kont.Tarihi	22.07.2013	Son. Per. Kont. Tarihi	22.10.2013

İş Ekipmanına Ait Teknik Özellikler: (İEKSGŞ Yönetmeliği Ek-III Madde 1.7.2)

İş Ekipmanı Cinsi	KREN		
İşletme Adı/No	24	Kapasite	2 x 80 + 10 Ton.
Seri No		Marka	VİNÇSAN
Model	GANTRY KREN	İmal Yılı	2011

Periyodik Kontrol Metodu: (İEKSGŞ Yönetmeliği Ek-III Madde 1.7.3)

Periyodik kontrol sırasında kullanılan standartlar: İEKSGŞ Yön, TS, EN, ISO, ASME, İSG Tüzüğü

Tespit ve Değerlendirmeler: (İEKSGŞ Yönetmeliği Ek-III Madde 1.7.4)

Test, Deney ve Muayene: (İEKSGŞ Yönetmeliği Ek-III Madde 1.7.5)

Fonksiyon Testi		Diğer:
Dinamik Yük Testi	2 x 88 Ton , 11 Ton	
Statik Yük Testi	2 x100 Ton ,12,5 Ton	

İkaz ve Öneriler: (İEKSGŞ Yönetmeliği Ek-III Madde 1.7.6)

Yük kaldırma araçlarına kesinlikle personel bindirilmemelidir.

Sonuç ve Kanaat: (İEKSGŞ Yönetmeliği Ek-III Madde 1.7.7)

Yukarıda belirtilen kaldırma makinesinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

Onay: (İEKSGŞ Yönetmeliği Ek-III Madde 1.7.8)

Onaylayan İmza

Kontrol Eden İmza

Adı Soyadı	Hasan MÜFTÜOĞLU	Adı Soyadı	Selçuk SELMAN
Görevi	Birim Başkanı	Görevi	Sörveyör
Mesleği	Makine Mühendisi	Mesleği	Uçak Mühendisi
Diploma No	2003-1429	Diploma No	1009-31727
Diploma Tarihi	17.09.2003	Diploma Tarihi	12.10.1992

Bu belge, sertifika yerine geçmez. Yalnızca bahsi geçen makinenin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kontrol edildiği tarihteki mevcut durumunu belirtmektedir. Bu raporda belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi, kaldırma makinesini işleten tarafa aittir. Türk Loydu'nun herhangi bir ihmali dolayısıyla sebep olduğu kayıp ve hasarların ispatlanması durumunda, kayıplara "Mesleki Sorumluluk Sigortası" limitleri dahilinde tazminat ödenir.